




QUEST™

QUICK START GUIDE GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



1

Position docking station with minimum of 3.2 ft clearance on each side.
Positionnez la station d'accueil avec un dégagement de 3,2 pi de chaque côté.




2

Plug in AC adaptor.
Branchez l'adaptateur AC.



3

Power Hoover Quest ON.
Allumez le Hoover Quest.



4

Move robot onto docking station. LEDs will illuminate to indicate charging.
Déplacez le robot dans la station d'accueil. Des ampoules DEL s'illumineront pour indiquer la charge.



5

Allow 4.5-5.5 hours to fully charge.
Permet 4.5-5.5 heures de chargement complet.



6

Download Hoover Mobile App.
Télécharger l'application mobile Hoover.



7

Position invisible wall in preferred location.
Positionne un mur invisible à l'endroit préféré.